

Misrepresentation of Intertek Certified Product Labels / Fausse représentation des étiquettes de produits certifiés Intertek

Fire Doors and Fire Door Frames / Portes coupe-feu et cadres de porte coupe-feu

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

Company Identification

Kelley Brothers of New England, LLC (NH)

Product Identification

For misrepresentation of certified product labels. Photos on Page 2

Client name: Kelley Brothers of New England, LLC (NH)
Address: 17 Hampshire Drive – Unit 20, Hudson, NH 03051 United States

W/N 00468 – qty 10 (SN 691-700) - Label description: 60 Minute Frame (C & US)- NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (METAL)

W/N 00566 – qty 10 (SN 1677-1686) - Label description: 90 Minute Frame (C & US)- NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (METAL)

W/N 00460 – qty 10 (SN 7047-7056) - Label description: 60 Minute Door (C & US)- NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (METAL)

W/N 00560 – qty 5 (SN 18995-18999) - Label description: 90 Minute Door (C & US)- NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (METAL)

Pour fausse déclaration des étiquettes de produits certifiés. Photos en page 2

Nom du client : Kelley Brothers of New England, LLC (NH)
Adresse : 17 Hampshire Drive – Unité 20, Hudson, NH 03051 États-Unis

W/N 00468 – qté 10 (SN 691-700) - Description de l'étiquette : 60 Minute Frame (C & US) - NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (MÉTAL)

W/N 00566 – qté 10 (SN 1677-1686) - Description de l'étiquette : 90 Minute Frame (C & US) - NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (MÉTAL)

W/N 00460 – qté 10 (SN 7047-7056) - Description de l'étiquette : Porte 60 minutes (C et US) - NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (MÉTAL)

W/N 00560 – qté 5 (SN 18995-18999) - Description de l'étiquette : Porte 90 minutes (C et US) - NFPA 252 UL 10b CAN/ULC S104 (MÉTAL)

Hazard Involved

Not Certified by Intertek / Non certifié par Intertek

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L'utilisation doit être immédiatement interrompue et retournée au point d'achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published: March 23, 2023
Revised:

Public Notice ID: 2023-45
Page 2 of 2

Photos and Images

